

PEBA

Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche



Fase B e Fase C

Allegato I | SCHEDE RILIEVO EDIFICI PUBBLICI

Il presente documento (IST_29_24_ELA_TE_03_rev2) è stato realizzato dal Centro Studi PIM nell'ambito dell'Attività Istituzionali a favore del Comune di Cusano Milanino per l'anno 2024



Comune di Cusano Milanino

Carla Maria Pessina [Sindaco]

arch. **Carmen Autunno** [Responsabile Settore Pianificazione Territoriale e Qualità Urbana]

CENTRO STUDI



CENTRO STUDI PIM

dott. **Franco Sacchi** [Direttore responsabile]

arch. **Fabio Bianchini** [capo progetto]

PT **Vittorio Tarantini** [consulente esterno]

Sommario

N° . Edificio Pubblico	Denominazione Edificio Pubblico	N° Pag.
01	UFFICI COMUNALI - SEDE CENTRALE	01
02	UFFICI COMUNALI - SEDE DECENTRATA	09
03	CAMPO SPORTIVO COMUNALE "SEVESO"	17
04	BIBLIOTECA COMUNALE	25
05	PALAZZO CUSANO	33
06	ASILO NIDO "A. FRANK"	41
07	ASILO NIDO "C. GHEZZI"	49
08	SCUOLA DELL'INFANZIA "BIGATTI"	57
09	SCUOLA DELL'INFANZIA "C. CODAZZI"	65
10	SCUOLA DELL'INFANZIA "M. MONTESSORI"	73
11	SCUOLA PRIMARIA "E. FERMI"	81
12	SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI XXIII"	89
13	SCUOLA PRIMARIA "L. BUFFOLI"	97
14	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "G. MARCONI"	105
15	SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "V. ZANELLI"	113
16	LOCALI "EX PARAFARMACIA"	121
17	CIMITERO COMUNALE	129

1. CENSIMENTO E RILIEVO DEGLI EDIFICI PUBBLICI

Qui di seguito gli Edifici Pubblici di competenza dell'ente comunale censiti e rilevati mediante la compilazione dell'apposita scheda rilievo.

Edifici pubblici di competenza dell'ente censiti mediante la compilazione di scheda rilievo numerata		
N°	Denominazione	Ubicazione
01	Uffici Comunali - Sede Centrale	<i>Piazza Martiri di Tienanmen 1</i>
02	Uffici Comunali - Sede decentrata	<i>Via Alemanni 37</i>
03	Campo sportivo comunale "Seveso"	<i>Via Caveto 14</i>
04	Biblioteca comunale	<i>Via Matteotti 37</i>
05	Palazzo Cusano	<i>Via Italia 2</i>
06	Asilo nido "A. Frank"	<i>Via Prealpi 13</i>
07	Asilo nido "C. Ghezzi"	<i>Via Tagliabue 20</i>
08	Scuola dell'infanzia "Bigatti"	<i>Via Genziane 4</i>
09	Scuola dell'infanzia "C. Codazzi"	<i>Piazza Cavour 1</i>
10	Scuola dell'infanzia "M. Montessori"	<i>Viale Brianza 4</i>
11	Scuola Primaria "E. Fermi"	<i>Piazza Trento e Trieste 1</i>
12	Scuola Primaria "Giovanni XXIII"	<i>Via Roma 27</i>
13	Scuola Primaria "L. Buffoli"	<i>Via Edera 2</i>
14	Scuola Secondaria di 1° grado "G. Marconi"	<i>Via Donizetti 4</i>
15	Scuola Secondaria di 1° grado "V. Zanelli"	<i>Piazza Magnolie 1</i>
16	Locali "Ex Parafarmacia"	<i>Via Ticino 5</i>
17	Cimitero comunale	<i>Viale Rimembranze</i>

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)					N°01
Nome Edificio: Uffici Comunali - Sede Centrale			Amministrazione: Comune di Cusano Milanino		
Indirizzo: Piazza Martiri di Tienanmen 1					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: APRILE - LUGLIO 2025		
1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			a) E' riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili; b) I posti auto esterni per disabili non hanno copertura dedicata;
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Il posto auto è contrassegnato con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Il posto auto esterno per disabili ha una larghezza non inferiore a 3,2 metri;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	DPR 503/96 art. 16 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnesioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15			a) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 art. 8.2.2			
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	DPR 503/96 art. 15			a) Le porte non sono girevoli, sono a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio è di almeno 80 cm; c) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm; d) Le porte-finestre non hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	DPR 503/96 art. 15			a) Il rif. è alle rampe da prevedere in adiacenza agli stalli dedicati
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15			a) Le differenze di livello non sono superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La larghezza della rampa non è minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) L'edificio non è dotato del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata non è dotato del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra pari a 145 cm
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio non è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	DPR 503/96 art. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) Il servoscala è necessario per raggiungere la zona pubblico della sala consiliare
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La piattaforma di distribuzione anteriormente alla porta di cabina ha dimensioni minime 1,4 metri x1,4 metri; b) L'arresto ai piani avviene con autolivellamento con tolleranza massima +/- 2 cm; c) Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata avviene con porte chiuse;
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La porta di cabina e del piano sono a scorrimento automatico; b) La porta di piano è con sistema di apertura automatica; c) Le porte non rimangono aperte per almeno 8 secondi; d) Il tempo di chiusura delle porte è inferiore a 4 secondi;
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La bottoniera di comando interna ed esterna ha i bottoni ad una altezza massima compresa tra 1.1 metri e 1.4 metri; b) La bottoniera interna è posta ad almeno 35 cm dalla porta di cabina; c) Il campanello e il citofono interni sono posti ad altezza compresa tra 1.1 metri e 1.3 metri; d) La luce di emergenza è presente; e) La bottoniera interna ed esterna non prevede la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione Braille; f) Non è presente in adiacenza alla bottoniera esterna la placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille; g) E' presente la segnalazione sonora dell'arrivo al piano; h) Non è presente l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico;
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			<ul style="list-style-type: none"> a) La pedata è minimo 30 cm; b) La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata non è compresa tra 62/64 cm; c) Il profilo del gradino non presenta sottogrado inclinato rispetto al grado e formate con esso un angolo di circa 75-80 gradi; d) L'aggetto del grado del profilo del gradino non è compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm; e) Le rampe di scale di ogni parte comune hanno una larghezza minima di 1,2 m; f) I gradini delle scale presentano la stessa alzata e pedata; g) Le variazioni di andamento presentano ripiani di adeguate dimensioni;
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore non sono superiori a 5 mm; b) Gli zerbini sono incassati con guide, inoltre, solidamente ancorate; c) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			a) Il rif. è al superamento dei gradini presenti in aula consiliare
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17 DM 236/89 art. 4.3			a) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; c) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm;

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			
		DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			a) Gli ambienti interni non assicurano servizi di comunicazione per sordi e non sono dotati del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 art. 4.3			
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			a) I corridoi/percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)					N°02
Nome Edificio: Uffici comunali - Sede decentrata			Amministrazione: Comune di Cusano Milanino		
Indirizzo: Via Alemanni 37					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: APRILE - LUGLIO 2025		
1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	DPR 503/96 art. 10			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
		DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
		DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
		DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	DPR 503/96 art. 16			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
		DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15				a) Gli elementi costituenti la pavimentazione non presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore sono superiori a 5 mm b) Percorso non privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 art. 8.2.2				
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	DPR 503/96 art. 15				a) Le porte non sono girevoli, sono a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio è di almeno 80 cm; c) Le porte-finestre non hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1				
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	DPR 503/96 art. 15				
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	DPR 503/96 art. 15				
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15				
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	DPR 503/96 art. 15				a) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1				

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) L'edificio non è dotato del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata non è dotato del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra pari a 140 cm
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	DPR 503/96 art. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			<ul style="list-style-type: none"> a) Lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, è minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; b) Lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo è minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo; c) Il lavabo ha il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed è senza colonna; d) L'asse della tazza del wc e del bidet sono posti ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale; e) Il bordo anteriore della tazza del wc e del bidet sono posti a 45-50 cm dal calpestio; f) Qualora l'asse del wc e bidet sia più distante di 40 cm dalla parete, è previsto a 40 cm dall'asse del sanitario un maniglione o corrimano; g) Il corrimano è posto ad altezza di 80 cm dal calpestio ed è di diametro 3-4 cm; h) Il corrimano, fissato a parete, è posto a 5 cm dalla stessa; i) E' installato il doccino flessibile a corredo del wc; j) E' presente il campanello di emergenza
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) Lo specchio non è presente in entrambi i wc dedicati

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La piattaforma di distribuzione anteriormente alla porta di cabina ha dimensioni minime 1,4 metri x1,4 metri; b) L'arresto ai piani avviene con autolivellamento con tolleranza massima +/- 2 cm; c) Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata avviene con porte chiuse;
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La porta di cabina e del piano sono a scorrimento automatico; b) La porta di piano è con sistema di apertura automatica; c) Tempo di apertura/chiusura porte non rilevabile causa guasto temporaneo al momento delle rilevazioni;
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La botoniera di comando interna ed esterna ha i bottoni ad una altezza massima compresa tra 1.1 metri e 1.4 metri; b) La botoniera interna è posta ad almeno 35 cm dalla porta di cabina; c) Il campanello e il citofono interni sono posti ad altezza compresa tra 1.1 metri e 1.3 metri; d) La luce di emergenza è presente; e) La botoniera interna ed esterna prevede la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione Braille; f) E' presente in adiacenza alla botoniera esterna la placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille; g) Segnalazione sonora dell'arrivo al piano non rilevabile causa guasto temporaneo al momento delle rilevazioni; h) Non è presente l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico;
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			a) Il parapetto ha un'altezza minima di 1 metro e non è attraversabile da una sfera di diametro di 10 cm;
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			<ul style="list-style-type: none"> a) La pedata è minimo 30 cm; b) La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata è compresa tra 62/64 cm; c) Il profilo del gradino non presenta sottogrado inclinato rispetto al grado e formate con esso un angolo di circa 75-80 gradi; d) L'aggetto del grado del profilo del gradino è compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm; e) Le rampe di scale di ogni parte comune hanno una larghezza minima di 1,2 m; f) I gradini delle scale presentano la stessa alzata e pedata; g) Le variazioni di andamento presentano ripiani di adeguate dimensioni;
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore non sono superiori a 5 mm; b) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17 DM 236/89 art. 4.3			a) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) Le porte vetrate non sono individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali; c) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento; d) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; e) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm;

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			
		DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			a) Gli ambienti interni non assicurano servizi di comunicazione per sordi e non sono dotati del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 art. 4.3			
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			a) I corridoi/percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm; b) Le variazioni di direzione non sono ben evidenziate;
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)					N°03
Nome Edificio: Campo sportivo comunale "Seveso"			Amministrazione: Comune di Cusano Milanino		
Indirizzo: Via Caveto 14					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: APRILE - LUGLIO 2025		
1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			a) E' riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili; b) I posti auto esterni per disabili non hanno copertura dedicata;
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Il posto auto è contrassegnato con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Il posto auto esterno per disabili ha una larghezza non inferiore a 3,2 metri;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	DPR 503/96 art. 16 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15			<ul style="list-style-type: none"> a) Gli elementi costituenti la pavimentazione non presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore sono superiori a 5 mm b) Percorso non privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 art. 8.2.2			
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	DPR 503/96 art. 15			<ul style="list-style-type: none"> a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio è di almeno 80 cm; c) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; d) Le singole ante delle porte hanno larghezza superiore a 120 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) L'edificio non è dotato del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata non è dotato del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) Il citofono non è attualmente installato
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio non è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				a) All'interno dell'edificio non è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio non è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	DPR 503/96 art. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) La doccia non è a pavimento e non è dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono;
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio non è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) All'interno dell'edificio non è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) Il servoscala è indispensabile sia per l'utilizzo delle tribune che per il collegamento con gli spogliatoi ubicati nell'interrato della scuola adiacente
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			<ul style="list-style-type: none"> a) La pedata è minimo 30 cm; b) La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata è compresa tra 62/64 cm; c) Il profilo del gradino non presenta sottogrado inclinato rispetto al grado e formate con esso un angolo di circa 75-80 gradi; d) L'aggetto del grado del profilo del gradino non è compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm; e) Le rampe di scale di ogni parte comune hanno una larghezza minima di 1,2 m; f) I gradini delle scale presentano la stessa alzata e pedata;

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	DPR 503/96 art. 15	SI		a) Gli elementi costituenti la pavimentazione non presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore sono superiori a 5 mm; b) Percorso non privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 art. 15	SI		a) Il rif. è all'ingresso a tutti i locali spogliatoi e similari ubicati a livello del campo sportivo
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15	SI		a) Le differenze di livello non sono superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La rampa non viene usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m; c) La larghezza della rampa è minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; d) La rampa non ha ogni 10 metri di lunghezza un ripiano orizzontale di minimo 1,5x1,5 metri ovvero 1,4x1,7 metri in senso trasversale e 1,7 metri in senso longitudinale al verso di marcia; e) La pendenza della rampa supera l'8%;
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17		NO	a) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
		DM 236/89 art. 4.3			
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	DPR 503/96 art. 15	SI		a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; c) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm; d) Le porte-finestre non hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			
		DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			a) Gli ambienti interni non assicurano servizi di comunicazione per sordi e non sono dotati del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 art. 4.3			
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			a) I corridoi/percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm; b) Le variazioni di direzione non sono ben evidenziate;
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)					N°04
Nome Edificio: Biblioteca comunale			Amministrazione: Comune di Cusano Milanino		
Indirizzo: Via Matteotti 37					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: APRILE - LUGLIO 2025		
1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	DPR 503/96 art. 16 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15				<ul style="list-style-type: none"> a) Gli elementi costituenti la pavimentazione non presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore sono superiori a 5 mm b) Percorso non privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 art. 8.2.2				
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	DPR 503/96 art. 15				<ul style="list-style-type: none"> a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio è di almeno 80 cm; c) L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm; d) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1				
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	DPR 503/96 art. 15				
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	DPR 503/96 art. 15				
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15				<ul style="list-style-type: none"> a) Le differenze di livello sono superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La rampa non viene usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m anche mediante rampe poste in successione; c) La larghezza della rampa è minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; d) Se presente al lato della rampa un parapetto non pieno, la rampa ha un cordolo di almeno 10 cm di altezza; e) La pendenza della rampa non supera l'8%;
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	DPR 503/96 art. 15				<ul style="list-style-type: none"> a) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1				

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) L'edificio non è dotato del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata non è dotato del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra pari a 140 cm
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	DPR 503/96 art. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			<p>a) Lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, è minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;</p> <p>b) Lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo è minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo;</p> <p>c) Il lavabo ha il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed è senza colonna;</p> <p>d) L'asse della tazza del wc e del bidet sono posti ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale;</p> <p>e) Il bordo anteriore della tazza del wc e del bidet sono posti a 45-50 cm dal calpestio;</p> <p>f) Qualora l'asse del wc e bidet sia più distante di 40 cm dalla parete, è previsto a 40 cm dall'asse del sanitario un maniglione o corrimano;</p> <p>g) Il corrimano è posto ad altezza di 80 cm dal calpestio ed è di diametro 3-4 cm;</p> <p>h) Il corrimano, fissato a parete, è posto a 5 cm dalla stessa;</p> <p>i) Non è installato il doccino flessibile a corredo del wc;</p> <p>j) Non è presente il campanello di emergenza (manca la corda di azionamento)</p>
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) Lo specchio non è presente

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) Il servoscala/ascensore è indispensabile per raggiungere il livello superiore dell'edificio
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			a) Il parapetto ha un'altezza minima di 1 metro e non è attraversabile da una sfera di diametro di 10 cm;
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			<ul style="list-style-type: none"> a) La pedata è minimo 30 cm; b) La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata è compresa tra 62/64 cm; c) Il profilo del gradino non presenta sottogrado inclinato rispetto al grado e formate con esso un angolo di circa 75-80 gradi; d) L'aggetto del grado del profilo del gradino è compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm; e) Le rampe di scale di ogni parte comune hanno una larghezza minima di 1,2 m; f) I gradini delle scale presentano la stessa alzata e pedata; g) Le variazioni di andamento presentano ripiani di adeguate dimensioni;
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore non sono superiori a 5 mm; b) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17 DM 236/89 art. 4.3			a) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; c) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm;

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			
		DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			a) Gli ambienti interni non assicurano servizi di comunicazione per sordi e non sono dotati del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 art. 4.3			
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			a) I corridoi/percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm; b) Le variazioni di direzione non sono ben evidenziate;
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)					N°05
Nome Edificio: Palazzo Cusano			Amministrazione: Comune di Cusano Milanino		
Indirizzo: Via Italia 2					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: APRILE - LUGLIO 2025		
1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	DPR 503/96 art. 16 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione non presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore sono superiori a 5 mm b) Percorso non privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 art. 8.2.2			
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	DPR 503/96 art. 15			a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio è di almeno 80 cm; c) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; d) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm; e) Le porte-finestre non hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	DPR 503/96 art. 15			a) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) L'edificio non è dotato del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata non è dotato del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra pari a 150 cm; b) Risulta necessario, inoltre, installare un citofono all'esterno
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	DPR 503/96 art. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			<p>a) Lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, è minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;</p> <p>b) Lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo è minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo;</p> <p>c) Il lavabo ha il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed è senza colonna;</p> <p>d) L'asse della tazza del wc e del bidet sono posti ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale;</p> <p>e) Il bordo anteriore della tazza del wc e del bidet sono posti a 45-50 cm dal calpestio;</p> <p>f) Qualora l'asse del wc e bidet sia più distante di 40 cm dalla parete, è previsto a 40 cm dall'asse del sanitario un maniglione o corrimano;</p> <p>g) Il corrimano è posto ad altezza di 80 cm dal calpestio ed è di diametro 3-4 cm;</p> <p>h) Il corrimano, fissato a parete, è posto a 5 cm dalla stessa;</p> <p>i) Non è installato il doccino flessibile a corredo del wc;</p> <p>j) E' presente il campanello di emergenza</p>
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) Lo specchio è presente, ma necessita di sostituzione come richiesto dalla normativa di settore

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La piattaforma di distribuzione anteriormente alla porta di cabina ha dimensioni minime 1,4 metri x1,4 metri; b) L'arresto ai piani avviene con autolivellamento con tolleranza massima +/- 2 cm; c) Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata avviene con porte chiuse;
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La porta di cabina e del piano sono a scorrimento automatico; b) La porta di piano è con sistema di apertura automatica; c) Le porte non rimangono aperte per almeno 8 secondi; d) Il tempo di chiusura delle porte è inferiore a 4 secondi;
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La bottoniera di comando interna ed esterna ha i bottoni ad una altezza massima compresa tra 1.1 metri e 1.4 metri; b) La bottoniera interna è posta ad almeno 35 cm dalla porta di cabina; c) Il campanello e il citofono interni sono posti ad altezza compresa tra 1.1 metri e 1.3 metri; d) La luce di emergenza è presente; e) La bottoniera interna ed esterna prevede la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione Braille; f) E' presente in adiacenza alla bottoniera esterna la placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille; g) Non è presente la segnalazione sonora dell'arrivo al piano; h) Non è presente l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico;
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			a) Il parapetto ha un'altezza minima di 1 metro e non è attraversabile da una sfera di diametro di 10 cm;
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			<ul style="list-style-type: none"> a) La pedata è minimo 30 cm; b) La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata è compresa tra 62/64 cm; c) Il profilo del gradino non presenta sottogrado inclinato rispetto al grado e formate con esso un angolo di circa 75-80 gradi; d) L'aggetto del grado del profilo del gradino è compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm; e) Le rampe di scale di ogni parte comune hanno una larghezza minima di 1,2 m; f) I gradini delle scale presentano la stessa alzata e pedata; g) Le variazioni di andamento presentano ripiani di adeguate dimensioni;
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore non sono superiori a 5 mm;
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			a) Si fa presente che, nonostante il percorso dedicato/da dedicare sia garantito dal livello di posizionamento dell'ascensore, specifici percorsi interni sono caratterizzati da scalini che dovrebbero essere sostituiti da rampe.
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17 DM 236/89 art. 4.3			a) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; c) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm;

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			
		DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			a) Gli ambienti interni non assicurano servizi di comunicazione per sordi e non sono dotati del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 art. 4.3			
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			a) I corridoi/percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm; b) Le variazioni di direzione non sono ben evidenziate;
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)					N°06
Nome Edificio: Asilo nido "A. Frank"			Amministrazione: Comune di Cusano Milanino		
Indirizzo: Via Prealpi 13					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: APRILE - LUGLIO 2025		
1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			a) E' riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili; b) I posti auto esterni per disabili non hanno copertura dedicata;
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Il posto auto è contrassegnato con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Il posto auto esterno per disabili ha una larghezza non inferiore a 3,2 metri;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	DPR 503/96 art. 16 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione non presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore sono superiori a 5 mm b) Percorso non privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 art. 8.2.2			
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	DPR 503/96 art. 15			a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio è di almeno 80 cm; c) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; d) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm; e) Le porte-finestre hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15			a) Le differenze di livello sono superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La rampa non viene usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m anche mediante rampe poste in successione; c) La larghezza della rampa è minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; d) La larghezza della rampa è minima di 1,5 m per consentire l'incrocio di due persone; e) La pendenza della rampa non supera l'8%;
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	DPR 503/96 art. 15			a) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) L'edificio non è dotato del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata non è dotato del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra pari a 140 cm
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	DPR 503/96 art. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			<p>a) Lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, è minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario;</p> <p>b) Lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo è minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo;</p> <p>c) Il lavabo ha il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed è senza colonna;</p> <p>d) L'asse della tazza del wc e del bidet sono posti ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale;</p> <p>e) Il bordo anteriore della tazza del wc e del bidet sono posti a 45-50 cm dal calpestio;</p> <p>f) Qualora l'asse del wc e bidet sia più distante di 40 cm dalla parete, è previsto a 40 cm dall'asse del sanitario un maniglione o corrimano;</p> <p>g) Il corrimano è posto ad altezza di 80 cm dal calpestio ed è di diametro 3-4 cm;</p> <p>h) Il corrimano, fissato a parete, è posto a 5 cm dalla stessa;</p> <p>i) E' installato il doccino flessibile a corredo del wc;</p> <p>j) Non è presente il campanello di emergenza</p>
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) Lo specchio è presente, ma necessita di sostituzione come richiesta dalla normativa di settore

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore non sono superiori a 5 mm; b) Gli zerbini sono incassati con guide, inoltre, solidamente ancorate; c) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			a) il rif. è al percorso esterno/interno tra aule ed area giochi
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17 DM 236/89 art. 4.3			a) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) Le porte vetrate non sono individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali; c) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento; d) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; e) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm;

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			
		DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			a) Gli ambienti interni non assicurano servizi di comunicazione per sordi e non sono dotati del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 art. 4.3			
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			a) I corridoi/percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm; b) Le variazioni di direzione non sono ben evidenziate;
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)					N°07
Nome Edificio: Asilo nido "C. Ghezzi"			Amministrazione: Comune di Cusano Milanino		
Indirizzo: Via Tagliabue 20					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: APRILE - LUGLIO 2025		
1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	DPR 503/96 art. 16 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15				<ul style="list-style-type: none"> a) Gli elementi costituenti la pavimentazione non presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore sono superiori a 5 mm b) Percorso non privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm; c) I grigliati utilizzati nei calpestii hanno maglie con vuoti attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;
		DM 236/89 art. 8.2.2				
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	DPR 503/96 art. 15				<ul style="list-style-type: none"> a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio è di almeno 80 cm; c) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; d) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm; e) Le porte-finestre non hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1				
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	DPR 503/96 art. 15				
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	DPR 503/96 art. 15				
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15				
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	DPR 503/96 art. 15				<ul style="list-style-type: none"> a) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1				

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) L'edificio non è dotato del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata non è dotato del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio presenta/non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra pari a 140 cm
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio non è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				a) All'interno dell'edificio non è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio non è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	DPR 503/96 art. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio non è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) All'interno dell'edificio non è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	DPR 503/96 art. 15			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore non sono superiori a 5 mm; b) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 art. 15			a) il rif. è al percorso esterno/interno tra aule ed area giochi
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			a) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
		DM 236/89 art. 4.3			
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	DPR 503/96 art. 15			a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) Le porte vetrate non sono individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali; c) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento; d) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; e) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			
		DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			a) Gli ambienti interni non assicurano servizi di comunicazione per sordi e non sono dotati del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 art. 4.3			
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			a) I corridoi/percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm; b) Le variazioni di direzione non sono ben evidenziate;
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)					N°08
Nome Edificio: Scuola dell'Infanzia "Bigatti"			Amministrazione: Comune di Cusano Milanino		
Indirizzo: Via Genziane 4					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: APRILE - LUGLIO 2025		
1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			a) E' riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili, ma necessita di nuovo posizionamento più vicino all'accesso dell'edificio; b) I posti auto esterni per disabili non hanno copertura dedicata;
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Il posto auto è contrassegnato con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Il posto auto esterno per disabili non ha una larghezza non inferiore a 3,2 metri;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	DPR 503/96 art. 16 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15			a) Percorso in prossimità dell'attuale parcheggio dedicato non privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 art. 8.2.2			
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	DPR 503/96 art. 15			a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio è di almeno 80 cm; c) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; d) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm; e) Le porte-finestre non hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	DPR 503/96 art. 15			a) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) L'edificio non è dotato del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata non è dotato del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 e 17			
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	DPR 503/96 art. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			<p>a) Lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, è minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario (è necessario però liberare lo spazio occupato dall'attuale arredo);</p> <p>b) Lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo è minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo;</p> <p>c) Il lavabo ha il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed è senza colonna;</p> <p>d) L'asse della tazza del wc e del bidet sono posti ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale;</p> <p>e) Il bordo anteriore della tazza del wc e del bidet sono posti a 45-50 cm dal calpestio;</p> <p>f) Qualora l'asse del wc e bidet sia più distante di 40 cm dalla parete, è previsto a 40 cm dall'asse del sanitario un maniglione o corrimano;</p> <p>g) Il corrimano è posto ad altezza di 80 cm dal calpestio ed è di diametro 3-4 cm;</p> <p>h) Il corrimano, fissato a parete, è posto a 5 cm dalla stessa;</p> <p>i) Non è installato il doccino flessibile a corredo del wc;</p> <p>j) E' presente il campanello di emergenza</p>
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) Lo specchio è presente, ma necessita di sostituzione con uno a norma di legge

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	DPR 503/96 art. 15		NO	a) Gli elementi costituenti la pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore non sono superiori a 5 mm; b) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17		NO	a) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
		DM 236/89 art. 4.3			
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	DPR 503/96 art. 15	SI	NO	a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) Le porte vetrate non sono individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali; c) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento; d) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; e) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm; f) Le porte-finestre non hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			
		DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			a) Gli ambienti interni non assicurano servizi di comunicazione per sordi e non sono dotati del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 art. 4.3			
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			a) I corridoi/percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm; b) Le variazioni di direzione non sono ben evidenziate;
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)					N°09
Nome Edificio: Scuola dell'Infanzia "C. Codazzi"			Amministrazione: Comune di Cusano Milanino		
Indirizzo: Piazza Cavour					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: APRILE - LUGLIO 2025		
1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			a) E' riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili; b) I posti auto esterni per disabili non hanno copertura dedicata;
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Il posto auto è contrassegnato con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Il posto auto esterno per disabili ha una larghezza non inferiore a 3,2 metri;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	DPR 503/96 art. 16 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15			a) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 art. 8.2.2			
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	DPR 503/96 art. 15			a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio è di almeno 80 cm; c) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; d) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm; e) Le porte-finestre non hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15			a) Le differenze di livello sono superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La rampa non viene usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m anche mediante rampe poste in successione; c) La larghezza della rampa è minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; d) Se presente al lato della rampa un parapetto non pieno, la rampa ha un cordolo di almeno 10 cm di altezza; e) La pendenza della rampa non supera l'8%;
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	DPR 503/96 art. 15			a) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) L'edificio non è dotato del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata non è dotato del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra pari a 145 cm
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio non è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				a) All'interno dell'edificio non è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio non è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	DPR 503/96 art. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio non è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) All'interno dell'edificio non è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La piattaforma di distribuzione anteriormente alla porta di cabina ha dimensioni minime 1,4 metri x1,4 metri; b) L'arresto ai piani avviene con autolivellamento con tolleranza massima +/- 2 cm; c) Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata avviene con porte chiuse;
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La porta di cabina e del piano sono a scorrimento automatico; b) La porta di piano è con sistema di apertura automatica; c) Le porte non rimangono aperte per almeno 8 secondi; d) Il tempo di chiusura delle porte è inferiore a 4 secondi;
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La bottoniera di comando interna ed esterna ha i bottoni ad una altezza massima compresa tra 1.1 metri e 1.4 metri; b) La bottoniera interna è posta ad almeno 35 cm dalla porta di cabina; c) Il campanello e il citofono interni sono posti ad altezza compresa tra 1.1 metri e 1.3 metri; d) La luce di emergenza è presente; e) La bottoniera interna ed esterna prevede la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione Braille; f) E' presente in adiacenza alla bottoniera esterna la placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille; g) Non è presente la segnalazione sonora dell'arrivo al piano; h) Non è presente l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico;
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			a) Il parapetto ha un'altezza minima di 1 metro e non è attraversabile da una sfera di diametro di 10 cm;
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			<ul style="list-style-type: none"> a) La pedata è minimo 30 cm; b) La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata è compresa tra 62/64 cm; c) Il profilo del gradino non presenta sottogrado inclinato rispetto al grado e formate con esso un angolo di circa 75-80 gradi; d) L'aggetto del grado del profilo del gradino è compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm; e) Le rampe di scale di ogni parte comune hanno una larghezza minima di 1,2 m; f) I gradini delle scale presentano la stessa alzata e pedata; g) Le variazioni di andamento presentano ripiani di adeguate dimensioni;
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	DPR 503/96 art. 15		NO	a) Gli elementi costituenti la pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore non sono superiori a 5 mm; b) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17		NO	a) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
		DM 236/89 art. 4.3			
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	DPR 503/96 art. 15	SI	NO	a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) Le porte vetrate non sono individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali; c) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento; d) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; e) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm; f) Le porte-finestre non hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			
		DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			a) Gli ambienti interni non assicurano servizi di comunicazione per sordi e non sono dotati del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 art. 4.3			
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			a) I corridoi/percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm; b) Le variazioni di direzione non sono ben evidenziate;
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)					N°10
Nome Edificio: Scuola dell'Infanzia "M. Montessori"			Amministrazione: Comune di Cusano Milanino		
Indirizzo: Viale Brianza 4					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: APRILE - LUGLIO 2025		
1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	DPR 503/96 art. 16 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15			a) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 art. 8.2.2			
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	DPR 503/96 art. 15			a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio è di almeno 80 cm; c) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; d) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm; e) Le porte-finestre non hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15			a) Le differenze di livello sono superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La rampa non viene usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m anche mediante rampe poste in successione; c) La larghezza della rampa è minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; d) Se presente al lato della rampa un parapetto non pieno, la rampa non ha un cordolo di almeno 10 cm di altezza; e) La pendenza della rampa non supera l'8%;
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	DPR 503/96 art. 15			a) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) L'edificio non è dotato del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata non è dotato del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra pari a 142 cm
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio non è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	DPR 503/96 art. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore non sono superiori a 5 mm; b) Gli zerbini sono incassati con guide, inoltre, solidamente ancorate; c) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			a) Le differenze di livello sono superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La rampa non viene usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m; c) La larghezza della rampa è minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; d) Se presente al lato della rampa un parapetto non pieno, la rampa ha un cordolo di almeno 10 cm di altezza; e) La pendenza della rampa non supera l'8%;
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17 DM 236/89 art. 4.3			a) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) Le porte vetrate non sono individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali; c) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento; d) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; e) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm; f) Le porte-finestre non hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			
		DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			a) Gli ambienti interni non assicurano servizi di comunicazione per sordi e non sono dotati del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 art. 4.3			
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			a) I corridoi/percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm; b) Le variazioni di direzione non sono ben evidenziate;
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			a) Non tutti i termosifoni dispongono dell'apposito alloggiamento in nicchia
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)					N°11
Nome Edificio: Scuola Primaria "E. Fermi"			Amministrazione: Comune di Cusano Milanino		
Indirizzo: Piazza Trento e Trieste 1					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: APRILE - LUGLIO 2025		
1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			a) E' riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili; b) I posti auto esterni per disabili non hanno copertura dedicata;
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Il posto auto è contrassegnato con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Il posto auto esterno per disabili ha una larghezza non inferiore a 3,2 metri;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	DPR 503/96 art. 16 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15			a) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 art. 8.2.2			
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	DPR 503/96 art. 15			a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio è di almeno 80 cm;
					c) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm;
					d) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm;
					e) Le porte-finestre non hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	DPR 503/96 art. 15			a) Non necessario nel caso si utilizzasse la porzione retrostante del complesso
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	DPR 503/96 art. 15			a) Necessario nel caso si utilizzasse l'ingresso principale dotato di scale
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15			a) Le differenze di livello sono superate tramite rampe con pendenza adeguata;
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			b) La rampa non viene usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m anche mediante rampe poste in successione;
					c) La larghezza della rampa è minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
					d) La larghezza della rampa è minima di 1,5 m per consentire l'incrocio di due persone;
					e) La rampa ha ogni 10 metri di lunghezza un ripiano orizzontale di minimo 1,5x1,5 metri ovvero 1,4x1,7 metri in senso trasversale e 1,7 metri in senso longitudinale al verso di marcia;
					f) La pendenza della rampa non supera l'8%;
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	DPR 503/96 art. 15			a) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) L'edificio non è dotato del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata non è dotato del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra pari a 150 cm
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	DPR 503/96 art. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) La doccia è a pavimento ma non è dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono;
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) Lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, è minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; b) Lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo è minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo; c) Il lavabo ha il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed è senza colonna; d) L'asse della tazza del wc e del bidet sono posti ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale; e) Il bordo anteriore della tazza del wc e del bidet sono posti a 45-50 cm dal calpestio; f) Qualora l'asse del wc e bidet sia più distante di 40 cm dalla parete, è previsto a 40 cm dall'asse del sanitario un maniglione o corrimano; g) Il corrimano è posto ad altezza di 80 cm dal calpestio ed è di diametro 3-4 cm; h) Il corrimano, fissato a parete, è posto a 5 cm dalla stessa; i) Non è installato il doccino flessibile a corredo del wc (in tutti gli otto wc); j) E' presente il campanello di emergenza
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) Il rif. è alla necessità di garantire il raggiungimento della palestra dall'interno
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La piattaforma di distribuzione anteriormente alla porta di cabina ha dimensioni minime 1,4 metri x1,4 metri; b) L'arresto ai piani non avviene con autolivellamento con tolleranza massima +/- 2 cm; c) Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata avviene con porte chiuse;
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La porta di cabina e del piano sono a scorrimento automatico; b) La porta di piano è con sistema di apertura automatica; c) Le porte rimangono aperte per almeno 8 secondi; d) Il tempo di chiusura delle porte è inferiore a 4 secondi;
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La bottoniera di comando interna ed esterna ha i bottoni ad una altezza massima compresa tra 1.1 metri e 1.4 metri; b) La bottoniera interna è posta ad almeno 35 cm dalla porta di cabina; c) Il campanello e il citofono interni sono posti ad altezza compresa tra 1.1 metri e 1.3 metri; d) La luce di emergenza è presente; e) La bottoniera esterna non prevede la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione Braille; f) Non è presente in adiacenza alla bottoniera esterna la placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille; g) Non è presente la segnalazione sonora dell'arrivo al piano; h) Non è presente l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico;
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			a) Il parapetto ha un'altezza minima di 1 metro e non è attraversabile da una sfera di diametro di 10 cm;
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			<ul style="list-style-type: none"> a) La pedata è minimo 30 cm; b) La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata è compresa tra 62/64 cm; c) Il profilo del gradino non presenta sottogrado inclinato rispetto al grado e formate con esso un angolo di circa 75-80 gradi; d) L'aggetto del grado del profilo del gradino è compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm; e) Le rampe di scale di ogni parte comune hanno una larghezza minima di 1,2 m; f) I gradini delle scale presentano la stessa alzata e pedata; g) Le variazioni di andamento presentano ripiani di adeguate dimensioni;
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	DPR 503/96 art. 15		NO	a) Gli elementi costituenti la pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore non sono superiori a 5 mm; b) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15		NO	a) Le differenze di livello sono superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La rampa non viene usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m; c) La larghezza della rampa è minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; d) La pendenza della rampa non supera l'8%;
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17		NO	a) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
		DM 236/89 art. 4.3			
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	DPR 503/96 art. 15	NO	NO	a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) Le porte vetrate non sono individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali; c) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento; d) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; e) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm; f) Le porte-finestre non hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			
		DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			a) Gli ambienti interni non assicurano servizi di comunicazione per sordi e non sono dotati del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 art. 4.3			
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			a) I corridoi/percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm; b) Le variazioni di direzione non sono ben evidenziate;
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)					N°12
Nome Edificio: Scuola Primaria "Giovanni XXIII"			Amministrazione: Comune di Cusano Milanino		
Indirizzo: Via Roma 27					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: APRILE - LUGLIO 2025		
1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			a) E' riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili; b) I posti auto esterni per disabili non hanno copertura dedicata; c)
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Il posto auto è contrassegnato con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Il posto auto esterno per disabili non ha una segnaletica orizzontale visibile;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	DPR 503/96 art. 16 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione non presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore sono superiori a 5 mm b) Percorso non privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 art. 8.2.2			
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	DPR 503/96 art. 15			a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio è di almeno 80 cm; c) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; d) Le porte-finestre non hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	DPR 503/96 art. 15			a) Il rif. è alla totalità degli accessi/uscite delle aule verso l'esterno (porzione plesso solo piano terra)
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15			a) Le differenze di livello non sono superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La rampa non viene usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m anche mediante rampe poste in successione; c) La larghezza della rampa è minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; d) La larghezza della rampa è minima di 1,5 m per consentire l'incrocio di due persone; e) La rampa non ha ogni 10 metri di lunghezza un ripiano orizzontale di minimo 1,5x1,5 metri ovvero 1,4x1,7 metri in senso trasversale e 1,7 metri in senso longitudinale al verso di marcia; f) La pendenza della rampa supera l'8%;
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	DPR 503/96 art. 15			a) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) L'edificio non è dotato del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata non è dotato del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra pari a 145 cm
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote; b) Risulta preferibile installare un nuovo servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote all'interno della porzione del plesso ospitante la segreteria
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) Si segnala la necessità di riparazione degli accessori/sanitari all'interno di n. 1 di 2 bagni al PT (porzione plesso pluripiano)
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	DPR 503/96 art. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) La doccia è a pavimento, non è dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono ed è presente un gradino da eliminare per rendere il tutto accessibile;
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) Lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, è minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; b) Lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo è minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo; c) Il lavabo ha il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed è senza colonna; d) L'asse della tazza del wc e del bidet sono posti ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale; e) Il bordo anteriore della tazza del wc e del bidet non sono posti a 45-50 cm dal calpestio (in ciascuno dei 3 bagni dedicati del plesso); f) Qualora l'asse del wc e bidet sia più distante di 40 cm dalla parete, è previsto a 40 cm dall'asse del sanitario un maniglione o corrimano; g) Il corrimano è posto ad altezza di 80 cm dal calpestio ed è di diametro 3-4 cm; h) Il corrimano, fissato a parete, è posto a 5 cm dalla stessa; i) E' installato il doccino flessibile a corredo del wc; j) E' presente il campanello di emergenza
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) Lo specchio è presente, ha un'altezza di posizionamento tra 90 e 170 cm

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) Risulta preferibile installare specifico servoscala presso la sala spettacoli
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La piattaforma di distribuzione anteriormente alla porta di cabina ha dimensioni minime 1,4 metri x1,4 metri; b) L'arresto ai piani avviene con autolivellamento con tolleranza massima +/- 2 cm; c) Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata avviene con porte chiuse;
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La porta di cabina e del piano sono a scorrimento automatico; b) La porta di piano è con sistema di apertura automatica; c) Le porte rimangono aperte per almeno 8 secondi; d) Il tempo di chiusura delle porte è inferiore a 4 secondi;
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La bottoniera di comando interna ed esterna non ha i bottoni ad una altezza massima compresa tra 1.1 metri e 1.4 metri; b) La bottoniera interna è posta ad almeno 35 cm dalla porta di cabina; c) Il campanello e il citofono interni sono posti ad altezza compresa tra 1.1 metri e 1.3 metri; d) La luce di emergenza è presente; e) La bottoniera interna ed esterna non prevede la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione Braille; f) Non è presente in adiacenza alla bottoniera esterna la placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille; g) Non è presente la segnalazione sonora dell'arrivo al piano; h) Non è presente l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico;
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			a) Il parapetto ha un'altezza minima di 1 metro e non è attraversabile da una sfera di diametro di 10 cm;
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			<ul style="list-style-type: none"> a) La pedata è minimo 30 cm; b) La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata è compresa tra 62/64 cm; c) Il profilo del gradino non presenta sottogrado inclinato rispetto al grado e formate con esso un angolo di circa 75-80 gradi; d) L'aggetto del grado del profilo del gradino non è compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm; e) Le rampe di scale di ogni parte comune hanno una larghezza minima di 1,2 m; f) I gradini delle scale presentano la stessa alzata e pedata; g) Le variazioni di andamento presentano ripiani di adeguate dimensioni;
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	DPR 503/96 art. 15		NO	a) Gli elementi costituenti la pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore non sono superiori a 5 mm; b) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17		NO	a) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
		DM 236/89 art. 4.3			
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	DPR 503/96 art. 15	SI	NO	a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) Le porte vetrate non sono individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali; c) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento; d) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; e) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm; f) Le porte-finestre non hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			
		DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			a) Gli ambienti interni non assicurano servizi di comunicazione per sordi e non sono dotati del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 art. 4.3			
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			a) I corridoi/percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm; b) Le variazioni di direzione non sono ben evidenziate;
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)					N°13
Nome Edificio: Scuola Primaria "L. Buffoli"			Amministrazione: Comune di Cusano Milanino		
Indirizzo: Via Edera 2					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: APRILE - LUGLIO 2025		
1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			a) E' riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili; b) I posti auto esterni per disabili non hanno copertura dedicata;
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Il posto auto è contrassegnato con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Il posto auto riservato, se disposto parallelamente al senso di marcia, è inferiore a 6 metri;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	DPR 503/96 art. 16 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15		Red	a) Gli elementi costituenti la pavimentazione non presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore sono superiori a 5 mm b) Percorso non privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 art. 8.2.2			
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	DPR 503/96 art. 15		Red	a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio è di almeno 80 cm; c) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; d) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm; e) Le porte-finestre non hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	DPR 503/96 art. 15		Green	
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	DPR 503/96 art. 15		Green	
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15		Green	a) Le differenze di livello sono superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La rampa non viene usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m anche mediante rampe poste in successione; c) La larghezza della rampa è minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; d) Se presente al lato della rampa un parapetto non pieno, la rampa non ha un cordolo di almeno 10 cm di altezza; e) La pendenza della rampa non supera l'8%;
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	DPR 503/96 art. 15		Red	a) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) L'edificio non è dotato del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata non è dotato del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra pari a 145 cm
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	DPR 503/96 art. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) La doccia non è a pavimento e non è dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono;
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) Lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, non è minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; b) Lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo è minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo; c) Il lavabo ha il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed è senza colonna; d) L'asse della tazza del wc e del bidet sono posti ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale; e) Il bordo anteriore della tazza del wc e del bidet non sono posti a 45-50 cm dal calpestio; f) Qualora l'asse del wc e bidet sia più distante di 40 cm dalla parete, è previsto a 40 cm dall'asse del sanitario un maniglione o corrimano; g) Il corrimano è posto ad altezza di 80 cm dal calpestio ed è di diametro 3-4 cm; h) Il corrimano, fissato a parete, è posto a 5 cm dalla stessa; i) E' installato il doccino flessibile a corredo del wc; j) E' presente il campanello di emergenza
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) Lo specchio non è presente

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La piattaforma di distribuzione anteriormente alla porta di cabina ha dimensioni minime 1,4 metri x1,4 metri; b) L'arresto ai piani avviene con autolivellamento con tolleranza massima +/- 2 cm; c) Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata avviene con porte chiuse;
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La porta di cabina e del piano sono a scorrimento automatico; b) La porta di piano è con sistema di apertura automatica; c) Le porte non rimangono aperte per almeno 8 secondi; d) Il tempo di chiusura delle porte non è inferiore a 4 secondi;
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La bottoniera di comando interna ed esterna ha i bottoni ad una altezza massima compresa tra 1.1 metri e 1.4 metri; b) La bottoniera interna è posta ad almeno 35 cm dalla porta di cabina; c) Il campanello e il citofono interni sono posti ad altezza compresa tra 1.1 metri e 1.3 metri; d) La luce di emergenza è presente; e) La bottoniera interna ed esterna prevede la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione Braille; f) E' presente in adiacenza alla bottoniera esterna la placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille; g) Non è presente la segnalazione sonora dell'arrivo al piano; h) Non è presente l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico;
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			a) Il parapetto ha un'altezza minima di 1 metro e non è attraversabile da una sfera di diametro di 10 cm;
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			<ul style="list-style-type: none"> a) La pedata è minimo 30 cm; b) La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata è compresa tra 62/64 cm; c) Il profilo del gradino non presenta sottogrado inclinato rispetto al grado e formate con esso un angolo di circa 75-80 gradi; d) L'aggetto del grado del profilo del gradino è compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm; e) Le rampe di scale di ogni parte comune hanno una larghezza minima di 1,2 m; f) I gradini delle scale presentano la stessa alzata e pedata; g) Le variazioni di andamento presentano ripiani di adeguate dimensioni;
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			a) Gli elementi costituenti la pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore non sono superiori a 5 mm; b) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			a) Le differenze di livello sono superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La rampa non viene usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m; c) La larghezza della rampa è minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; d) La pendenza della rampa non supera l'8%;
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17 DM 236/89 art. 4.3			a) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) Le porte vetrate non sono individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali; c) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento; d) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; e) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm; f) Le porte-finestre non hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			
		DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			a) Gli ambienti interni non assicurano servizi di comunicazione per sordi e non sono dotati del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 art. 4.3			
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			a) I corridoi/percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm; b) Le variazioni di direzione sono ben evidenziate;
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)					N°14
Nome Edificio: Scuola Secondaria di 1° grado "G. Marconi"			Amministrazione: Comune di Cusano Milanino		
Indirizzo: Via Donizetti 4					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: APRILE - LUGLIO 2025		
1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	DPR 503/96 art. 16 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Non è riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili;

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15				a) Gli elementi costituenti la pavimentazione non presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore sono superiori a 5 mm b) Percorso non privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 art. 8.2.2				
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	DPR 503/96 art. 15				a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio è di almeno 80 cm; c) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; d) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm; e) Le porte-finestre non hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1				
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	DPR 503/96 art. 15				
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	DPR 503/96 art. 15				
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15				
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11				
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	DPR 503/96 art. 15				a) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1				

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) L'edificio non è dotato del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata non è dotato del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra pari a 142 cm
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	DPR 503/96 art. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) La doccia è a pavimento e è dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono;
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) Lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, è minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; b) Lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo è minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo; c) Il lavabo ha il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed è senza colonna; d) L'asse della tazza del wc e del bidet sono posti ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale; e) Il bordo anteriore della tazza del wc e del bidet sono posti a 45-50 cm dal calpestio; f) Qualora l'asse del wc e bidet sia più distante di 40 cm dalla parete, è previsto a 40 cm dall'asse del sanitario un maniglione o corrimano; g) Il corrimano è posto ad altezza di 80 cm dal calpestio ed è di diametro 3-4 cm; h) Il corrimano, fissato a parete, è posto a 5 cm dalla stessa; i) Non è installato il doccino flessibile a corredo del wc (rif. n.1 di 2 wc spogliatoi palestra polivalente); j) E' presente il campanello di emergenza
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) Lo specchio non è presente in n. 3 bagni dedicati (scuola e palestra polivalente)

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La piattaforma di distribuzione anteriormente alla porta di cabina ha dimensioni minime 1,4 metri x1,4 metri; b) L'arresto ai piani non avviene con autolivellamento con tolleranza massima +/- 2 cm; c) Lo stazionamento della cabina ai piani di fermata avviene con porte chiuse;
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La porta di cabina e del piano sono a scorrimento automatico; b) La porta di piano è con sistema di apertura automatica; c) Le porte non rimangono aperte per almeno 8 secondi; d) Il tempo di chiusura delle porte è inferiore a 4 secondi;
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) La bottoniera di comando interna ed esterna ha i bottoni ad una altezza massima compresa tra 1.1 metri e 1.4 metri; b) La bottoniera interna è posta ad almeno 35 cm dalla porta di cabina; c) Il campanello e il citofono interni sono posti ad altezza compresa tra 1.1 metri e 1.3 metri; d) La luce di emergenza è presente; e) La bottoniera interna ed esterna non prevede la numerazione in rilievo e le scritte con traduzione Braille; f) Non è presente in adiacenza alla bottoniera esterna la placca di riconoscimento di piano in caratteri Braille; g) Non è presente la segnalazione sonora dell'arrivo al piano; h) Non è presente l'installazione di un sedile ribaltabile con ritorno automatico;
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			a) Il parapetto ha un'altezza minima di 1 metro e non è attraversabile da una sfera di diametro di 10 cm;
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			<ul style="list-style-type: none"> a) La pedata è minimo 30 cm; b) La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata è compresa tra 62/64 cm; c) Il profilo del gradino non presenta sottogrado inclinato rispetto al grado e formate con esso un angolo di circa 75-80 gradi; d) L'aggetto del grado del profilo del gradino è compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm; e) Le rampe di scale di ogni parte comune hanno una larghezza minima di 1,2 m; f) I gradini delle scale presentano la stessa alzata e pedata; g) Le variazioni di andamento presentano ripiani di adeguate dimensioni;
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	DPR 503/96 art. 15		NO	a) Gli elementi costituenti la pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore non sono superiori a 5 mm; b) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15		NO	a) Le differenze di livello sono superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La larghezza della rampa è minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17		NO	a) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
		DM 236/89 art. 4.3			
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	DPR 503/96 art. 15	NO	NO	a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) Le porte vetrate non sono individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali; c) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento; d) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; e) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm; f) Le porte-finestre non hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			
		DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			a) Gli ambienti interni non assicurano servizi di comunicazione per sordi e non sono dotati del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 art. 4.3			
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			a) I corridoi/percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm; b) Le variazioni di direzione non sono ben evidenziate;
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)					N°15
Nome Edificio: Scuola Secondaria di 1° grado "V. Zanelli"			Amministrazione: Comune di Cusano Milanino		
Indirizzo: Piazza Magnolie 1					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: APRILE - LUGLIO 2025		
1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	DPR 503/96 art. 10	SI		a) E' riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili; b) I posti auto esterni per disabili non hanno copertura dedicata;
		DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10	SI		a) Il posto auto è contrassegnato con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92
		DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10		NO	a) Il posto auto esterno per disabili non ha una segnaletica orizzontale visibile;
		DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	DPR 503/96 art. 16	SI		
		DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15							<ul style="list-style-type: none"> a) Gli elementi costituenti la pavimentazione non presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore sono superiori a 5 mm b) Percorso non privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 art. 8.2.2							
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	DPR 503/96 art. 15							<ul style="list-style-type: none"> a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio è di almeno 80 cm; c) L'altezza delle maniglie è compresa tra 85 e 95 cm; d) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm; e) Le porte-finestre non hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1							
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	DPR 503/96 art. 15							
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11							
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	DPR 503/96 art. 15							<ul style="list-style-type: none"> a) Ai fini di un completo percorso accessibile esterno/interno è preferibile installare specifico servoscala per superare i gradoni degli spalti ubicati presso l'ingresso palestra (dall'esterno)
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11							
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15							<ul style="list-style-type: none"> a) Le differenze di livello non sono superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La rampa non viene usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m anche mediante rampe poste in successione; c) La larghezza della rampa è minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; d) La larghezza della rampa è minima di 1,5 m per consentire l'incrocio di due persone; e) La pendenza della rampa supera l'8%;
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11							
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	DPR 503/96 art. 15							<ul style="list-style-type: none"> a) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1							

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) L'edificio non è dotato del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata non è dotato del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra pari a 135 cm
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	DPR 503/96 art. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) La doccia non è a pavimento e non è dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono;
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) Lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, è minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; b) Lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo è minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo; c) Il lavabo ha il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed è senza colonna; d) L'asse della tazza del wc e del bidet sono posti ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale; e) Il bordo anteriore della tazza del wc e del bidet sono posti a 45-50 cm dal calpestio; f) Qualora l'asse del wc e bidet sia più distante di 40 cm dalla parete, è previsto a 40 cm dall'asse del sanitario un maniglione o corrimano; g) Il corrimano è posto ad altezza di 80 cm dal calpestio ed è di diametro 3-4 cm; h) Il corrimano, fissato a parete, è posto a 5 cm dalla stessa; i) E' installato il doccino flessibile a corredo del wc; j) E' presente il campanello di emergenza
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) Lo specchio è presente, nel caso ha un'altezza di posizionamento tra 90 e 170 cm

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) Il servoscala è necessario ai fini del raggiungimento della zona palestra evitando il passaggio dall'esterno tramite l'uso dell'attuale ascensore.
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) Ascensore non rilevabile alla data del sopralluogo
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) Ascensore non rilevabile alla data del sopralluogo
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) Ascensore non rilevabile alla data del sopralluogo
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			a) Il parapetto ha un'altezza minima di 1 metro ma è attraversabile da una sfera di diametro di 10 cm;
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			<ul style="list-style-type: none"> a) La pedata è minimo 30 cm; b) La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata è compresa tra 62/64 cm; c) Il profilo del gradino non presenta sottogrado inclinato rispetto al grado e formate con esso un angolo di circa 75-80 gradi; d) L'aggetto del grado del profilo del gradino non è compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm; e) Le rampe di scale di ogni parte comune hanno una larghezza minima di 1,2 m; f) I gradini delle scale presentano la stessa alzata e pedata; g) Le variazioni di andamento presentano ripiani di adeguate dimensioni;
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	DPR 503/96 art. 15		NO	a) Gli elementi costituenti la pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore non sono superiori a 5 mm; b) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17		NO	a) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
		DM 236/89 art. 4.3			
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	DPR 503/96 art. 15	SI	NO	a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) Le porte vetrate non sono individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali; c) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento; d) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; e) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm; f) Le porte-finestre non hanno una traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			
		DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			a) Gli ambienti interni non assicurano servizi di comunicazione per sordi e non sono dotati del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 art. 4.3			
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			a) I corridoi/percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm; b) Le variazioni di direzione sono ben evidenziate;
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)					N°16
Nome Edificio: Locali "Ex Parafarmacia"			Amministrazione: Comune di Cusano Milanino		
Indirizzo: Via Ticino 5					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: APRILE - LUGLIO 2025		
1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			a) E' riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili; b) I posti auto esterni per disabili non hanno copertura dedicata;
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Il posto auto è contrassegnato con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Il posto auto esterno per disabili non ha una larghezza non inferiore a 3,2 metri;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	DPR 503/96 art. 16 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconessioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15			a) Percorso non privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm; b) I grigliati utilizzati nei calpestii hanno maglie con vuoti attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;
		DM 236/89 art. 8.2.2			
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	DPR 503/96 art. 15			a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio è di almeno 80 cm; c) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; d) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15			a) Le differenze di livello sono superate tramite rampe con pendenza adeguata; b) La larghezza della rampa è minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; c) La pendenza della rampa non supera l'8%;
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	DPR 503/96 art. 15			a) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 art. 15 e 17		Red	<ul style="list-style-type: none"> a) L'edificio non è dotato del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di non è dotato del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 e 17	Green		<ul style="list-style-type: none"> a) Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra pari a 118 cm
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio è presente almeno un servizio igienico accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	DPR 503/96 art. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			<p>a) Lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, è minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario (eliminare mobiletto attualmente installato in prossimità);</p> <p>b) Lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo è minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo (eliminare mobiletto attualmente installato in prossimità);;</p> <p>c) Il lavabo ha il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed è senza colonna;</p> <p>d) L'asse della tazza del wc e del bidet sono posti ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale;</p> <p>e) Il bordo anteriore della tazza del wc e del bidet sono posti a 45-50 cm dal calpestio;</p> <p>f) Qualora l'asse del wc e bidet sia più distante di 40 cm dalla parete, è previsto a 40 cm dall'asse del sanitario un maniglione o corrimano;</p> <p>g) Il corrimano è posto ad altezza di 80 cm dal calpestio ed è di diametro 3-4 cm;</p> <p>h) Il corrimano, fissato a parete, è posto a 5 cm dalla stessa;</p> <p>i) Non è installato il doccino flessibile a corredo del wc;</p> <p>j) E' presente il campanello di emergenza</p>
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	DPR 503/96 artt. 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	DPR 503/96 art. 15		NO	a) Gli elementi costituenti la pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore non sono superiori a 5 mm; b) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17		NO	a) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
		DM 236/89 art. 4.3			
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	DPR 503/96 art. 15	SI	NO	a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) Le porte vetrate non sono individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali; c) Gli eventuali vetri delle porte non sono collocati ad una altezza di almeno 40 cm dal piano di pavimento; d) L'altezza delle maniglie non è compresa tra 85 e 95 cm; e) Le singole ante delle porte non hanno larghezza superiore a 120 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			
		DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			a) Gli ambienti interni non assicurano servizi di comunicazione per sordi e non sono dotati del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 art. 4.3			
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			a) I corridoi/percorsi hanno una larghezza minima di 100 cm; b) Le variazioni di direzione non sono ben evidenziate;
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (EDIFICI)					N°17
Nome Edificio: Cimitero Comunale			Amministrazione: Comune di Cusano Milanino		
Indirizzo: Viale Rimembranze					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: APRILE - LUGLIO 2025		
1. ACCESSIBILITA' EDIFICIO E AMBIENTI INTERNI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Ci sono parcheggi riservati a persone con disabilità in prossimità dell'accesso all'edificio considerato?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			a) E' riservato ai detentori del contrassegno almeno 1 posto auto esterno ogni 50 o frazione di 50 posti esterni disponibili; b) I posti auto esterni per disabili non hanno copertura dedicata;
1.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Il posto auto è contrassegnato con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92
1.3	La segnaletica orizzontale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 art. 10 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Il posto auto riservato, se disposto parallelamente al senso di marcia, non è inferiore a 6 metri;
1.4	Il parcheggio riservato è ubicato in aderenza al percorso pedonale e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio?	DPR 503/96 art. 16 DM 236/89 artt. 4.2.3. e 8.2.3			a) Risulta però necessaria l'installazione di apposita rampa che permetta l'utilizzo del percorso pedonale adiacente

1.5	La pavimentazione di accesso all'edificio è adatta al transito di persone su sedia a ruote e ha un piano di calpestio regolare, privo di sconnesioni ed elementi sporgenti dalla pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15			a) Percorso privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 art. 8.2.2			
1.6	La zona antistante/retrostante la porta d'accesso è complanare e con una profondità \geq a 135x135/140 cm?	DPR 503/96 art. 15			a) Le porte non sono girevoli, non sono a ritorno automatico non ritardato; b) La luce netta delle porte di accesso dell'edificio è di almeno 80 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			
1.7	Per accedere è necessario prevedere la realizzazione di una rampa per il superamento di un dislivello massimo di 50 cm?	DPR 503/96 art. 15			a) Risulta necessaria l'installazione di apposita rampa che permetta l'utilizzo del percorso pedonale adiacente al posto auto dedicato
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.8	Per accedere è necessario inserire una piattaforma elevatrice o di un servoscala?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.9	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.11 e 8.1.11			
1.10	Le eventuali porte a vetri hanno l'elemento di segnalazione della trasparenza?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

1.11	La segnaletica è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 art. 15 e 17			<ul style="list-style-type: none"> a) L'edificio non è dotato del simbolo di "accessibilità" secondo il modello di cui all'allegato A del DPR 503/96; b) Il sistema di chiamata non è dotato del simbolo di "accessibilità condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B del DPR 503/96; c) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità; d) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle; e) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			
1.12	Il campanello e/o il citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra i 40 e i 130 cm?	DPR 503/96 art. 15 e 17			
		DM 236/89 artt. 4.3, 4.1.5 e 8.1.5			

2. SERVIZI IGIENICI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	Esiste almeno un servizio igienico con caratteristiche dimensionali adeguate alle normative?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) All'interno dell'edificio è presente almeno un servizio igienico ma non accessibile alle persone su sedia a ruote;
2.2	I servizi igienici per disabili sono adeguatamente segnalati tramite dispositivi luminosi, acustici e tattili, totem informativi ecc., per una loro facile individuazione anche da parte dei disabili sensoriali?				
2.3	I sanitari e gli accessori sono presenti e funzionanti?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.4	Negli impianti sportivi (comprese le palestre scolastiche) esistono docce accessibili?	DPR 503/96 art. 8, 15, 23 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			
2.5	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	DPR 503/96 art. 8 DM 236/89 artt. 4.1.6 e 8.1.6			a) Lo spazio necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al bidet, ove previsto, è minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; b) Lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo è minimo 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo; c) Il lavabo ha il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio ed è senza colonna; d) L'asse della tazza del wc e del bidet sono posti ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale; e) Il bordo anteriore della tazza del wc e del bidet sono posti a 45-50 cm dal calpestio; f) Qualora l'asse del wc e bidet sia più distante di 40 cm dalla parete, è previsto a 40 cm dall'asse del sanitario un maniglione o corrimano; g) Il corrimano è posto ad altezza di 80 cm dal calpestio ed è di diametro 3-4 cm; h) Il corrimano, fissato a parete, è posto a 5 cm dalla stessa; i) Non è installato il doccino flessibile a corredo del wc; j) Non è presente il campanello di emergenza
2.6	Lo specchio è posizionato ad altezza adeguata a persona seduta?				a) Lo specchio non è presente

3. COLLEGAMENTI VERTICALI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	E' necessario prevedere un sistema di sollevamento per il raggiungimento dei livelli costituenti l'edificio?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			a) I servoscala attualmente installati non superano differenza di quota non superiori a 4 metri
3.2	L'eventuale cabina ascensore esistente ha dimensioni minime 120 cm prof. x 80 cm largh.?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.3	La porta dell'eventuale ascensore ha dimensioni minime di 75 cm ed è posta sul lato corto?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.4	Gli accessori (citofono, allarme, ecc.) sono presenti, sono ad altezza adeguata e sono funzionanti?	DPR 503/96 artt. 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			
3.5	La finitura della pavimentazione del corpo scala presenta sconnessioni e sdruciolevolezza	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.6	E' necessario dotare il corpo scala di un parapetto (altezza di cm 100 da terra)?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			a) Il parapetto ha un'altezza minima di 1 metro e non è attraversabile da una sfera di diametro di 10 cm;
3.7	E' necessario prevedere il potenziamento dell'illuminazione nel corpo scale?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.8	La scala ha un'illuminazione artificiale con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15 DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

3.9	Vi sono segnali a pavimento percepibili anche dai non vedenti, collocati ad almeno 30 cm dal primo e dall'ultimo gradino?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.10	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati per larghezza superiore a 180 cm?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			a) I percorsi di scale del sagrato non sono attrezzati di corrimano centrale;
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.11	Negli edifici con utenza prevalente di bambini, il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza 75 cm dal piano di calpestio?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.12	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			
3.13	I gradini delle scale hanno caratteristiche conformi ai requisiti richiesti dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larg. 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm inizio e fine rampa)	DPR 503/96 artt. 7, 13, 15			b) La pedata è minimo 30 cm; c) La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata è compresa tra 62/64 cm; d) Il profilo del gradino non presenta sottogrado inclinato rispetto al grado e formate con esso un angolo di circa 75-80 gradi; e) L'aggetto del grado del profilo del gradino è compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm; f) Le rampe di scale di ogni parte comune hanno una larghezza minima di 1,2 m; g) I gradini delle scale presentano la stessa alzata e pedata;
		DM 236/89 artt. 4.1.10 e 8.1.10			

4. PERCORSO INTERNO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	La pavimentazione è degradata, sconnessa e sdruciolevole?	DPR 503/96 art. 15	SI		a) Gli elementi costituenti la pavimentazione non presentano giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore sono superiori a 5 mm; b) Percorso non privo di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.2	Sono presenti le fasce a pavimento?	DPR 503/96 art. 15		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.3	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 art. 15	SI		a) Il rif. è soprattutto per l'accessibilità ai colombari
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.4	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe esistenti?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.2, 4.1.11, 8.1.2 e 8.1.11			
4.5	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17		NO	a) Non sono presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. b) Non è presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.
		DM 236/89 art. 4.3			
4.6	La luce netta delle porte interne è almeno uguale a 75 cm?	DPR 503/96 art. 15			
		DM 236/89 artt. 4.1.1 e 8.1.1			

4.7	Gli interruttori elettrici, dove necessario, sono dotati di led per l'individuazione al buio?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17			
		DM 236/89 artt. 4.1.5 e 8.1.5			
4.8	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?				
4.9	La struttura è dotata di segnaletica di sicurezza individuabile anche ai disabili sensoriali?	DPR 503/96 artt. 1, 15 e 17		■	a) Gli ambienti interni non assicurano servizi di comunicazione per sordi e non sono dotati del simbolo di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C del DPR 503/96; b) Lo spazio non presenta apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
		DM 236/89 art. 4.3			
4.10	L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature sono utilizzabili anche da persone con difficoltà motorie/sensoriali?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4, 4.1.9, 8.1.4 e 8.1.9			
4.11	L'arredo crea ostacolo o strozzature?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.12	Ci sono slarghi ogni 10 m nei percorsi orizzontali e nei corridoi?	DPR 503/96 artt. 15 e 23	■		a) I corridoi/percorsi pavimentati hanno una larghezza minima di 100 cm; b) Le variazioni di direzione non sono ben evidenziate;
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			
4.13	I radiatori, gli estintori, i telefoni necessitano di un alloggiamento in nicchia?	DPR 503/96 artt. 15 e 23			
		DM 236/89 artt. 4.1.4 e 8.1.4			

