

# PEBA

## Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche



**Fase B e Fase C**

**Allegato II | SCHEDE RILIEVO SPAZI URBANI**

Il presente documento (IST\_29\_24\_ELA\_TE\_04\_rev2) è stato realizzato dal Centro Studi PIM nell'ambito dell'Attività Istituzionali a favore del Comune di Cusano Milanino per l'anno 2024



**Comune di Cusano Milanino**

**Carla Maria Pessina** [Sindaco]

arch. **Carmen Autunno** [Responsabile Settore Pianificazione Territoriale e Qualità Urbana]

CENTRO STUDI



**CENTRO STUDI PIM**

dott. **Franco Sacchi** [Direttore responsabile]

arch. **Fabio Bianchini** [capo progetto]

PT **Vittorio Tarantini** [consulente esterno]

## Sommario

<b>N° . Spazio Urbano</b>	<b>Denominazione Spazio Urbano</b>	<b>N° Pag.</b>
01	PARCO "CHICO MENDES"	01
02	PARCO "DEI PLATANI"	04
03	PARCO "ANTONIO GRAMSCI"	07
04	PARCO "PIETRO NENNI"	10
05	PARCO "TIRELLI"	13
06	AREA GIOCHI DI VIALE BUFFOLI/VIALE PREVIDENZA	16
07	AREA GIOCHI DI VIALE PREALPI	19
08	PIAZZA "SALVADOR ALLENDE"	22
09	PIAZZA "CAVOUR"	25
10	PARCO "VIA PACE"	28
11	PARCO "COLLODI"	31
12	PARCO "BRESSANELLA"	34

# 1. CENSIMENTO E RILIEVO DEGLI SPAZI URBANI

Qui di seguito gli Spazi Urbani di competenza dell'ente comunale censiti e rilevati mediante la compilazione dell'apposita scheda rilievo.

<b>Spazio Urbano di competenza dell'Ente censito mediante la compilazione di scheda rilievo numerata</b>		
<b>N°.</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Ubicazione</b>
01	Parco "Chico Mendes"	Via Stelvio
02	Parco "dei Platani"	Via Mazzini
03	Parco "Antonio Gramsci"	Via D'Azeglio
04	Parco "Pietro Nenni"	Via Roma
05	Parco "Tirelli"	Via Matteotti
06	Area giochi di Viale Buffoli/Viale Previdenza	Viale Buffoli / Viale Previdenza
07	Area giochi di Viale Prealpi	Viale Prealpi
08	Piazza "Salvador Allende"	Piazza Salvador Allende
09	Piazza "Cavour"	Piazza Cavour
10	Parco "Via Pace"	Via Pace
11	Parco "Collodi"	Via Alessandrina
12	Parco "Bressanella"	Via Stelvio

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)					N°01
Nome Spazio Esterno: Parco "Chico Mendes"			Amministrazione: Comune di Cusano Milanino		
Indirizzo: Via Stelvio					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: APRILE - LUGLIO 2025		
1. PAVIMENTAZIONE					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	DPR 503/96 artt. 4 e 5  DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) I percorsi comuni <b>non sono</b> individuati con adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni;</li> <li>b) Il percorso pedonale <b>non è dotato</b> di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote;</li> <li>c) Laddove necessario, <b>non è</b> presente un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate;</li> <li>d) <b>Non sono</b> presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità.</li> <li>e) <b>Non è</b> presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.</li> <li>f) Lo spazio <b>non presenta</b> apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;</li> </ul>
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	DPR 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) La pendenza longitudinale del percorso in alcuni tratti <b>supera</b> il 5%;</li> <li>b) Laddove esistente la pendenza max del 5%, <b>non è</b> presente ogni 15 metri un ripiano orizzontale di sosta 1,5x1,5 metri;</li> </ul>
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Gli elementi costituenti la pavimentazione <b>non presentano</b> giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore <b>sono</b> superiori a 5 mm;</li> </ul>
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Percorso <b>non privo</b> di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;</li> </ul>
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	DPR 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1			

2. DISLIVELLI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 artt. 4 e 7	SI		a) Quando il percorso si raccorda con il livello stradale/passo carrabile, <b>non è</b> presente una rampa di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11			
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	DPR 503/96 artt. 4 e 7			
		DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11			
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	DPR 503/96 artt. 4 e 7			
		DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità?	DPR 503/96 art. 4		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			

3. OSTACOLI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	DPR 503/96 artt. 4 e 5		NO	
		DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1			
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m?	DPR 503/96 artt. 4 e 5		NO	
		DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1			

4. PARCHEGGIO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50?	DPR 503/96 artt. 13 e 16			a) I posti auto esterni per disabili <b>non hanno</b> copertura dedicata; b) Risulta <b>necessario</b> individuare ulteriori parcheggi riservati ai fini di un'accessibilità ottimale dell'ambito
		DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			
4.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 artt. 13 e 16			a) Il posto auto è <b>contrassegnato</b> con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92;
		DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?	DPR 503/96 art. 1			a) Il posto auto esterno per disabili <b>ha</b> una larghezza non inferiore a 3,2 metri;
		DM 236/89 art. 2			

5. VARIE					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	DPR 503/96 art. 6			
5.2	E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?	DPR 503/96 art. 6			
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	DPR 503/96 art. 5			
		DM 236/89 art. 8.2.1			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)					N°02
Nome Spazio Esterno: Parco "dei platani"			Amministrazione: Comune di Cusano Milanino		
Indirizzo: Via Mazzini					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: APRILE - LUGLIO 2025		
1. PAVIMENTAZIONE					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	DPR 503/96 artt. 4 e 5  DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) I percorsi comuni <b>sono</b> individuati con adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni;</li> <li>b) Il percorso pedonale è <b>dotato</b> di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote;</li> <li>c) Laddove necessario, <b>non è</b> presente un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate;</li> <li>d) <b>Non sono</b> presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità.</li> <li>e) <b>Non è</b> presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.</li> <li>f) Lo spazio <b>non presenta</b> apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;</li> </ul>
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	DPR 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) La pendenza longitudinale del percorso in alcuni tratti <b>supera</b> il 5%;</li> <li>b) Laddove esistente la pendenza max del 5%, <b>non è</b> presente ogni 15 metri un ripiano orizzontale di sosta 1,5x1,5 metri;</li> </ul>
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2			
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Percorso <b>non privo</b> di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;</li> </ul>
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	DPR 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1			

2. DISLIVELLI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 artt. 4 e 7	SI		a) Quando il percorso si raccorda con il livello stradale/passo carrabile, <b>non è</b> presente una rampa di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11			
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	DPR 503/96 artt. 4 e 7		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11			
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	DPR 503/96 artt. 4 e 7	SI		a) La rampa <b>non viene</b> usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m; b) Le differenze di livello <b>non sono</b> superate tramite rampe con pendenza adeguata; c) La larghezza della rampa <b>è</b> minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; d) La larghezza della rampa <b>è</b> minima di 1,5 m per consentire l'incrocio di due persone; e) La rampa <b>non ha</b> ogni 10 metri di lunghezza un ripiano orizzontale di minimo 1,5x1,5 metri ovvero 1,4x1,7 metri in senso trasversale e 1,7 metri in senso longitudinale al verso di marcia; f) La pendenza della rampa <b>supera</b> l'8%;
		DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità?	DPR 503/96 art. 4		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			

3. OSTACOLI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	DPR 503/96 artt. 4 e 5		NO	
		DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1			
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m?	DPR 503/96 artt. 4 e 5		NO	
		DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1			

4. PARCHEGGIO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50?	DPR 503/96 artt. 13 e 16		NO	a) I posti auto esterni per disabili <b>non hanno</b> copertura dedicata;
		DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			
4.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 artt. 13 e 16	SI		a) Il posto auto è <b>contrassegnato</b> con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92;
		DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?	DPR 503/96 art. 1	SI		a) Il posto auto esterno per disabili <b>ha</b> una larghezza non inferiore a 3,2 metri;
		DM 236/89 art. 2			

5. VARIE					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	DPR 503/96 art. 6			
5.2	E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?	DPR 503/96 art. 6		NO	a) Gli attraversamenti pedonali lungo le strade <b>sono</b> illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità; b) In prossimità dell'attraversamento pedonale, il fondo stradale <b>non presenta</b> rugosità al fine di segnalare la necessità di moderare la velocità;
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	DPR 503/96 art. 5		NO	
		DM 236/89 art. 8.2.1			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)					N°03
Nome Spazio Esterno: Parco "Antonio Gramsci"			Amministrazione: Comune di Cusano Milanino		
Indirizzo: Via D'Azeglio					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: APRILE - LUGLIO 2025		
1. PAVIMENTAZIONE					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	DPR 503/96 artt. 4 e 5  DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) I percorsi comuni <b>non sono</b> in gran parte individuati con adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni;</li> <li>b) Il percorso pedonale <b>non è dotato</b> in gran parte di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote;</li> <li>c) Laddove necessario, <b>non è</b> presente un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate;</li> <li>d) <b>Non sono</b> presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità.</li> <li>e) <b>Non è</b> presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.</li> <li>f) Lo spazio <b>non presenta</b> apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;</li> </ul>
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	DPR 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) La pendenza longitudinale del percorso in alcuni tratti <b>supera</b> il 5%;</li> <li>b) Laddove esistente la pendenza max del 5%, <b>non è</b> presente ogni 15 metri un ripiano orizzontale di sosta 1,5x1,5 metri;</li> </ul>
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Gli elementi costituenti la pavimentazione <b>non presentano</b> giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore <b>sono</b> superiori a 5 mm;</li> </ul>
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) I grigliati utilizzati nei calpestii <b>hanno</b> maglie con vuoti attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro;</li> <li>b) Percorso <b>non privo</b> di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;</li> </ul>
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	DPR 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1			

2. DISLIVELLI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11			a) Quando il percorso si raccorda con il livello stradale/passo carrabile, <b>non è</b> presente una rampa di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm;
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	DPR 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11			
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	DPR 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11			a) La rampa <b>non viene</b> usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m; b) Le differenze di livello <b>non sono</b> superate tramite rampe con pendenza adeguata; c) La larghezza della rampa <b>è</b> minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; d) La larghezza della rampa <b>non è</b> minima di 1,5 m per consentire l'incrocio di due persone; e) La rampa <b>non ha</b> ogni 10 metri di lunghezza un ripiano orizzontale di minimo 1,5x1,5 metri ovvero 1,4x1,7 metri in senso trasversale e 1,7 metri in senso longitudinale al verso di marcia;
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità?	DPR 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			

3. OSTACOLI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	DPR 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1			
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m?	DPR 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1			

4. PARCHEGGIO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50?	DPR 503/96 artt. 13 e 16	SI		
		DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			
4.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 artt. 13 e 16		NO	
		DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?	DPR 503/96 art. 1		NO	
		DM 236/89 art. 2			

5. VARIE					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	DPR 503/96 art. 6	SI		a) Gli impianti semaforici <b>non sono</b> dotati di avvisatori acustici che segnalano il via libera anche a non vedenti; b) Gli impianti semaforici <b>non sono</b> dotati di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per l'attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente;
5.2	E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?	DPR 503/96 art. 6		NO	a) Gli attraversamenti pedonali lungo le strade <b>sono</b> illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità; b) In prossimità dell'attraversamento pedonale, il fondo stradale <b>non presenta</b> rugosità al fine di segnalare la necessità di moderare la velocità;
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	DPR 503/96 art. 5		NO	
		DM 236/89 art. 8.2.1			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)					N°04
Nome Spazio Esterno: Parco "Pietro Nenni"			Amministrazione: Comune di Cusano Milanino		
Indirizzo: Via Roma					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: APRILE - LUGLIO 2025		
1. PAVIMENTAZIONE					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	DPR 503/96 artt. 4 e 5  DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) I percorsi comuni <b>non sono</b> individuati con adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni;</li> <li>b) Il percorso pedonale <b>non è dotato</b> di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote;</li> <li>c) Laddove necessario, <b>non è</b> presente un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate;</li> <li>d) <b>Non sono</b> presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità.</li> <li>e) <b>Non è</b> presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.</li> <li>f) Lo spazio <b>non presenta</b> apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;</li> </ul>
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	DPR 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) La pendenza longitudinale del percorso <b>non supera</b> il 5%;</li> </ul>
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Gli elementi costituenti la pavimentazione <b>non presentano</b> giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore <b>sono</b> superiori a 5 mm;</li> </ul>
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Percorso <b>non privo</b> di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;</li> </ul>
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	DPR 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1			

2. DISLIVELLI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 artt. 4 e 7	SI		a) Quando il percorso si raccorda con il livello stradale/passo carrabile, <b>non è</b> presente una rampa di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11			
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	DPR 503/96 artt. 4 e 7		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11			
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	DPR 503/96 artt. 4 e 7			
		DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità?	DPR 503/96 art. 4		SI	
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			

3. OSTACOLI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	DPR 503/96 artt. 4 e 5	SI		
		DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1			
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m?	DPR 503/96 artt. 4 e 5	SI		
		DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1			

4. PARCHEGGIO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50?	DPR 503/96 artt. 13 e 16			a) I posti auto esterni per disabili <b>non hanno</b> copertura dedicata; b) Risulta comunque <b>necessario</b> ubicare il parcheggio riservato in altra posizione più idonea come individuato nell'apposita scheda progettuale cui si rimanda
		DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			
4.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 artt. 13 e 16			a) Il posto auto è <b>contrassegnato/non è contrassegnato</b> con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92;
		DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?	DPR 503/96 art. 1			a) Il posto auto esterno per disabili <b>ha</b> una larghezza non inferiore a 3,2 metri; b) Risulta <b>necessario</b> riapplicare totalmente la segnaletica orizzontale;
		DM 236/89 art. 2			

5. VARIE					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	DPR 503/96 art. 6			
5.2	E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?	DPR 503/96 art. 6			
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	DPR 503/96 art. 5			
		DM 236/89 art. 8.2.1			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)					N°05
Nome Spazio Esterno: Parco "Tirelli"			Amministrazione: Comune di Cusano Milanino		
Indirizzo: Via Matteotti					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: APRILE - LUGLIO 2025		
1. PAVIMENTAZIONE					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	DPR 503/96 artt. 4 e 5  DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) I percorsi comuni <b>sono</b> individuati con adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni;</li> <li>b) Il percorso pedonale è <b>dotato</b> di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote;</li> <li>c) Laddove necessario, <b>non è</b> presente un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate;</li> <li>d) <b>Non sono</b> presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità.</li> <li>e) <b>Non è</b> presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.</li> <li>f) Lo spazio <b>non presenta</b> apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;</li> </ul>
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	DPR 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) La pendenza longitudinale del percorso <b>non supera</b> il 5%;</li> </ul>
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2			
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Percorso <b>privo</b> di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;</li> </ul>
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	DPR 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1			

2. DISLIVELLI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 artt. 4 e 7		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11			
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	DPR 503/96 artt. 4 e 7			
		DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11			
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	DPR 503/96 artt. 4 e 7			
		DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità?	DPR 503/96 art. 4		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			

3. OSTACOLI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	DPR 503/96 artt. 4 e 5		NO	
		DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1			
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m?	DPR 503/96 artt. 4 e 5		NO	
		DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1			

4. PARCHEGGIO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50?	DPR 503/96 artt. 13 e 16		NO	a) I posti auto esterni per disabili <b>non hanno</b> copertura dedicata;
		DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			
4.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 artt. 13 e 16	NO		a) Il posto auto è <b>contrassegnato</b> con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92;
		DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?	DPR 503/96 art. 1	NO		a) Il posto auto esterno per disabili <b>ha</b> una larghezza non inferiore a 3,2 metri;
		DM 236/89 art. 2			

5. VARIE					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	DPR 503/96 art. 6			
5.2	E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?	DPR 503/96 art. 6		NO	a) Gli attraversamenti pedonali lungo le strade <b>sono</b> illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità;
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	DPR 503/96 art. 5		NO	
		DM 236/89 art. 8.2.1			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)					N°06
Nome Spazio Esterno: Area giochi di Viale Buffoli / Viale Previdenza			Amministrazione: Comune di Cusano Milanino		
Indirizzo: Viale Buffoli / Viale Previdenza					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: APRILE - LUGLIO 2025		
1. PAVIMENTAZIONE					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	DPR 503/96 artt. 4 e 5  DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) I percorsi comuni <b>sono</b> individuati con adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni;</li> <li>b) Il percorso pedonale <b>è dotato</b> di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote;</li> <li>c) Laddove necessario, <b>non è</b> presente un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate;</li> <li>d) <b>Non sono</b> presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità.</li> <li>e) <b>Non è</b> presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.</li> <li>f) Lo spazio <b>non presenta</b> apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;</li> </ul>
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	DPR 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) La pendenza longitudinale del percorso <b>non supera</b> il 5%;</li> </ul>
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Gli elementi costituenti la pavimentazione (metà porzione di area giochi) <b>non presentano</b> giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore <b>sono</b> superiori a 5 mm;</li> </ul>
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Percorso <b>non privo</b> di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;</li> </ul>
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	DPR 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1			

2. DISLIVELLI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 artt. 4 e 7		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11			
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	DPR 503/96 artt. 4 e 7			
		DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11			
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	DPR 503/96 artt. 4 e 7			
		DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità?	DPR 503/96 art. 4		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			

3. OSTACOLI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	DPR 503/96 artt. 4 e 5		NO	
		DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1			
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m?	DPR 503/96 artt. 4 e 5		NO	
		DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1			

4. PARCHEGGIO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50?	DPR 503/96 artt. 13 e 16	SI		
		DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			
4.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 artt. 13 e 16		NO	
		DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?	DPR 503/96 art. 1		NO	
		DM 236/89 art. 2			

5. VARIE					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	DPR 503/96 art. 6			
5.2	E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?	DPR 503/96 art. 6			a) Gli attraversamenti pedonali lungo le strade sono illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità; b) In prossimità dell'attraversamento pedonale, il fondo stradale non presenta rugosità al fine di segnalare la necessità di moderare la velocità;
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	DPR 503/96 art. 5		NO	
		DM 236/89 art. 8.2.1			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)					N°07
Nome Spazio Esterno: Area giochi di viale Prealpi			Amministrazione: Comune di Cusano Milanino		
Indirizzo: Viale Prealpi					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: APRILE - LUGLIO 2025		
1. PAVIMENTAZIONE					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	DPR 503/96 artt. 4 e 5  DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) I percorsi comuni <b>sono</b> individuati con adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni;</li> <li>b) Il percorso pedonale <b>è dotato</b> di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote;</li> <li>c) Laddove necessario, <b>non è</b> presente un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate;</li> <li>d) <b>Non sono</b> presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità.</li> <li>e) <b>Non è</b> presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.</li> <li>f) Lo spazio <b>non presenta</b> apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;</li> </ul>
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	DPR 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1			a) La pendenza longitudinale del percorso <b>non supera</b> il 5%;
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2			
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2			a) Percorso <b>non privo</b> di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	DPR 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1			

2. DISLIVELLI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 artt. 4 e 7		NO	a) Quando il percorso si raccorda con il livello stradale/passo carrabile, è presente una rampa di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11			
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	DPR 503/96 artt. 4 e 7		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11			
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	DPR 503/96 artt. 4 e 7		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità?	DPR 503/96 art. 4		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			

3. OSTACOLI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	DPR 503/96 artt. 4 e 5	NO		a) Il riferimento è alla posizione delle alberature lungo il marciapiede
		DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1			
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m?	DPR 503/96 artt. 4 e 5		NO	
		DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1			

4. PARCHEGGIO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50?	DPR 503/96 artt. 13 e 16	SI		
		DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			
4.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 artt. 13 e 16		NO	
		DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?	DPR 503/96 art. 1		NO	
		DM 236/89 art. 2			

5. VARIE					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	DPR 503/96 art. 6			
5.2	E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?	DPR 503/96 art. 6		SI	
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	DPR 503/96 art. 5		NO	
		DM 236/89 art. 8.2.1			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)					N°08
Nome Spazio Esterno: Piazza Salvador Allende			Amministrazione: Comune di Cusano Milanino		
Indirizzo: Piazza Salvador Allende					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: APRILE - LUGLIO 2025		
1. PAVIMENTAZIONE					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	DPR 503/96 artt. 4 e 5  DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1			a) I percorsi comuni <b>non sono</b> individuati con adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni; b) Il percorso pedonale <b>non è dotato</b> di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote; c) <b>Non sono</b> presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità. d) <b>Non è</b> presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle. e) Lo spazio <b>non presenta</b> apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	DPR 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1			a) La pendenza longitudinale del percorso <b>non supera</b> il 5%;
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2			a) Il riferimento è alla pavimentazione di avvicinamento alla piazza, a partire dall'attuale ubicazione del parcheggio riservato
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2			a) Percorso <b>non privo</b> di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	DPR 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1			

2. DISLIVELLI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 artt. 4 e 7	SI		
		DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11			
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	DPR 503/96 artt. 4 e 7		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11			
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	DPR 503/96 artt. 4 e 7	SI		a) La rampa <b>non viene</b> usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m; b) Le differenze di livello <b>non sono</b> superate tramite rampe con pendenza adeguata; c) La pendenza della rampa <b>supera</b> l'8%;
		DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità?	DPR 503/96 art. 4		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			

3. OSTACOLI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	DPR 503/96 artt. 4 e 5	SI		a) Il riferimento è alla pavimentazione del marciapiede adiacente l'area parcheggio della piazza
		DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1			
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m?	DPR 503/96 artt. 4 e 5		NO	
		DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1			

4. PARCHEGGIO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50?	DPR 503/96 artt. 13 e 16		NO	a) I posti auto esterni per disabili <b>non hanno</b> copertura dedicata;
		DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			
4.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 artt. 13 e 16	SI		a) Il posto auto è <b>contrassegnato</b> con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92;
		DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?	DPR 503/96 art. 1	SI		a) Il posto auto esterno per disabili <b>ha</b> una larghezza non inferiore a 3,2 metri;
		DM 236/89 art. 2			

5. VARIE					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	DPR 503/96 art. 6			
5.2	E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?	DPR 503/96 art. 6		NO	a) Gli attraversamenti pedonali lungo le strade <b>sono</b> illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità; b) In prossimità dell'attraversamento pedonale, il fondo stradale <b>non presenta</b> rugosità al fine di segnalare la necessità di moderare la velocità;
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	DPR 503/96 art. 5		NO	
		DM 236/89 art. 8.2.1			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)					N°09
Nome Spazio Esterno: Piazza Cavour			Amministrazione: Comune di Cusano Milanino		
Indirizzo: Piazza Cavour					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: APRILE - LUGLIO 2025		
1. PAVIMENTAZIONE					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	DPR 503/96 artt. 4 e 5  DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) I percorsi comuni <b>sono</b> individuati con adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni;</li> <li>b) Il percorso pedonale è <b>dotato</b> di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote;</li> <li>c) <b>Non sono</b> presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità.</li> <li>d) <b>Non è</b> presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.</li> <li>e) Lo spazio <b>non presenta</b> apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;</li> </ul>
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	DPR 503/96 artt. 4 e 5  DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) La pendenza longitudinale del percorso <b>non supera</b> il 5%;</li> </ul>
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	DPR 503/96 art. 15  DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Gli elementi costituenti la pavimentazione <b>presentano</b> giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore <b>non sono</b> superiori a 5 mm;</li> </ul>
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15  DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Percorso <b>privo</b> di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;</li> </ul>
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	DPR 503/96 artt. 5 e 6  DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1			

2. DISLIVELLI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11			
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	DPR 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11			
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	DPR 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) La rampa <b>non viene</b> usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m;</li> <li>b) Le differenze di livello <b>sono</b> superate tramite rampe con pendenza adeguata;</li> <li>c) La larghezza della rampa <b>è</b> minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;</li> <li>d) La larghezza della rampa <b>è</b> minima di 1,5 m per consentire l'incrocio di due persone;</li> <li>e) La pendenza della rampa <b>non supera</b> l'8%;</li> </ul>
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità?	DPR 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			

3. OSTACOLI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	DPR 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1			
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m?	DPR 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1			

4. PARCHEGGIO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50?	DPR 503/96 artt. 13 e 16		NO	a) I posti auto esterni per disabili <b>non hanno</b> copertura dedicata;
		DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			
4.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 artt. 13 e 16	NO		a) Il posto auto è <b>contrassegnato</b> con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92;
		DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?	DPR 503/96 art. 1	NO		a) Il posto auto esterno per disabili <b>ha</b> una larghezza non inferiore a 3,2 metri;
		DM 236/89 art. 2			

5. VARIE					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	DPR 503/96 art. 6			
5.2	E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?	DPR 503/96 art. 6		NO	a) Gli attraversamenti pedonali lungo le strade <b>sono</b> illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità; b) In prossimità dell'attraversamento pedonale, il fondo stradale <b>non presenta</b> rugosità al fine di segnalare la necessità di moderare la velocità;
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	DPR 503/96 art. 5		NO	
		DM 236/89 art. 8.2.1			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)					N°10
Nome Spazio Esterno: Parco "Via Pace"			Amministrazione: Comune di Cusano Milanino		
Indirizzo: Via Pace					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: APRILE - LUGLIO 2025		
1. PAVIMENTAZIONE					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	DPR 503/96 artt. 4 e 5  DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) I percorsi comuni <b>sono</b> individuati con adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni;</li> <li>b) Il percorso pedonale è <b>dotato</b> di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote;</li> <li>c) Laddove necessario, <b>non è</b> presente un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate;</li> <li>d) <b>Non sono</b> presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità.</li> <li>e) <b>Non è</b> presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.</li> <li>f) Lo spazio <b>non presenta</b> apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;</li> </ul>
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	DPR 503/96 artt. 4 e 5  DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) La pendenza longitudinale del percorso <b>non supera</b> il 5%;</li> </ul>
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	DPR 503/96 art. 15  DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Gli elementi costituenti la pavimentazione <b>non presentano</b> giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore <b>sono</b> superiori a 5 mm;</li> </ul>
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15  DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Percorso <b>non privo</b> di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;</li> </ul>
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	DPR 503/96 artt. 5 e 6  DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1			

2. DISLIVELLI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 artt. 4 e 7	SI		a) Il rif. è soprattutto in prossimità del posto auto dedicato da prevedere in adiacenza ai percorsi pedonali oggetto di riqualificazione;
		DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11			
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	DPR 503/96 artt. 4 e 7		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11			
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	DPR 503/96 artt. 4 e 7	SI		a) E' <b>necessario</b> riqualificarle tramite la sistemazione della pavimentazione esistente; b) La rampa <b>non viene</b> usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m; c) La larghezza della rampa <b>è</b> minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
		DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità?	DPR 503/96 art. 4		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			

3. OSTACOLI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	DPR 503/96 artt. 4 e 5	SI		a) E' <b>necessaria</b> una specifica potatura del patrimonio vegetazionale in quanto ostruisce i passaggi e non permette l'utilizzo delle panchine installate
		DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1			
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m?	DPR 503/96 artt. 4 e 5	SI		a) E' <b>necessaria</b> una specifica potatura del patrimonio vegetazionale in quanto ostruisce i passaggi e non permette l'utilizzo delle panchine installate
		DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1			

4. PARCHEGGIO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50?	DPR 503/96 artt. 13 e 16	SI		
		DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			
4.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 artt. 13 e 16		NO	
		DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?	DPR 503/96 art. 1		NO	
		DM 236/89 art. 2			

5. VARIE					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	DPR 503/96 art. 6			
5.2	E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?	DPR 503/96 art. 6			a) Gli attraversamenti pedonali lungo le strade sono illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità; b) In prossimità dell'attraversamento pedonale, il fondo stradale non presenta rugosità al fine di segnalare la necessità di moderare la velocità;
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	DPR 503/96 art. 5	SI		
		DM 236/89 art. 8.2.1			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)					N°11
Nome Spazio Esterno: Parco "Collodi"			Amministrazione: Comune di Cusano Milanino		
Indirizzo: Via Alessandrina					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: APRILE - LUGLIO 2025		
1. PAVIMENTAZIONE					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	DPR 503/96 artt. 4 e 5  DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) I percorsi comuni <b>sono</b> individuati con adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni;</li> <li>b) Il percorso pedonale è <b>dotato</b> di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote;</li> <li>c) Laddove necessario, <b>non è</b> presente un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate;</li> <li>d) <b>Non sono</b> presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità.</li> <li>e) <b>Non è</b> presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.</li> <li>f) Lo spazio <b>non presenta</b> apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;</li> </ul>
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	DPR 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) La pendenza longitudinale del percorso <b>non supera</b> il 5%;</li> </ul>
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Gli elementi costituenti la pavimentazione <b>non presentano</b> giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore <b>sono</b> superiori a 5 mm;</li> </ul>
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Percorso <b>non privo</b> di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;</li> </ul>
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	DPR 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1			

2. DISLIVELLI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11			a) Il rif. è nello specifico alla <b>riorganizzazione</b> dell'attuale porzione ove è ubicato il posto auto dedicato;
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	DPR 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11			
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	DPR 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11			a) Il rif. è alla <b>riqualificazione</b> delle attuali rampe installate in prossimità degli attraversamenti pedonali; b) La rampa <b>non viene</b> usata per superare un dislivello superiore a 3,2 m; c) La larghezza della rampa è minima di 90 cm per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità?	DPR 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			

3. OSTACOLI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	DPR 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1			a) E' <b>necessaria</b> una specifica potatura del patrimonio vegetazionale in quanto ostruisce i passaggi e non permette l'utilizzo delle panchine installate
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m?	DPR 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1			a) E' <b>necessaria</b> una specifica potatura del patrimonio vegetazionale in quanto ostruisce i passaggi e non permette l'utilizzo delle panchine installate

4. PARCHEGGIO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50?	DPR 503/96 artt. 13 e 16		NO	a) I posti auto esterni per disabili <b>non hanno</b> copertura dedicata;
		DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			
4.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 artt. 13 e 16	SI		a) Il posto auto è <b>contrassegnato</b> con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del DPR 495/92;
		DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?	DPR 503/96 art. 1		NO	a) La segnaletica orizzontale del posto auto esterno per disabili <b>necessita</b> di rifacimento;
		DM 236/89 art. 2			

5. VARIE					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	DPR 503/96 art. 6			
5.2	E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?	DPR 503/96 art. 6		NO	a) Gli attraversamenti pedonali lungo le strade <b>sono</b> illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilità; b) In prossimità dell'attraversamento pedonale, il fondo stradale <b>non presenta</b> rugosità al fine di segnalare la necessità di moderare la velocità;
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	DPR 503/96 art. 5	SI		
		DM 236/89 art. 8.2.1			

SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)					N°12
Nome Spazio Esterno: Parco Bressanella			Amministrazione: Comune di Cusano Milanino		
Indirizzo: Via Stelvio					
Rilevatore: CENTRO STUDI PIM			Data rilievo: OTTOBRE/NOVEMBRE 2025		
1. PAVIMENTAZIONE					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	DPR 503/96 artt. 4 e 5  DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) I percorsi comuni <b>non sono</b> individuati con adeguata differenziazione nel materiale e nel colore delle pavimentazioni;</li> <li>b) Il percorso pedonale <b>non è dotato</b> di allargamenti ogni 10 metri di sviluppo lineare per consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote;</li> <li>c) Laddove necessario, <b>non è</b> presente un ciglio sopraelevato di 10 cm dal calpestio e differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso e interrotto ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate;</li> <li>d) <b>Non sono</b> presenti cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi comuni con riportato il simbolo internazionale di accessibilità.</li> <li>e) <b>Non è</b> presente la segnaletica che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle.</li> <li>f) Lo spazio <b>non presenta</b> apparecchi fonici, ovvero tabelle integrative con scritte in Braille, che indichi le attività principali ivi svolte ed i percorsi necessari per raggiungerle;</li> </ul>
1.2	La pendenza trasversale è superiore all'1%?	DPR 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1, 8.2 e 8.2.1			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) La pendenza longitudinale del percorso <b>non supera</b> il 5%;</li> </ul>
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La finitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Gli elementi costituenti la pavimentazione <b>non presentano</b> giunture inferiori a 5 mm e i risalti di spessore <b>sono</b> superiori a 5 mm;</li> </ul>
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	DPR 503/96 art. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Percorso <b>non privo</b> di elementi che sporgono dalla quota di pavimento più di 2,5 cm;</li> </ul>
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti?	DPR 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1			

2. DISLIVELLI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	DPR 503/96 artt. 4 e 7	SI		a) Quando il percorso si raccorda con il livello stradale/passo carrabile, <b>non è</b> presente una rampa di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm;
		DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11			
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	DPR 503/96 artt. 4 e 7		NO	
		DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11			
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	DPR 503/96 artt. 4 e 7			
		DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11, 8.1.10 e 8.1.11			
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi per persona con disabilità?	DPR 503/96 art. 4	SI		a) Il rif. è alla <b>necessità</b> di nuova rampa specifica per accedere alla zona palco dotata attualmente esclusivamente di scalini;
		DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13, 8.1.12 e 8.1.13			

3. OSTACOLI					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	DPR 503/96 artt. 4 e 5		NO	
		DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1			
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,1 m?	DPR 503/96 artt. 4 e 5		NO	
		DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1			

4. PARCHEGGIO					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad 1 ogni 50?	DPR 503/96 artt. 13 e 16	SI		
		DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			
4.2	La segnaletica verticale esistente rispetta la normativa?	DPR 503/96 artt. 13 e 16		NO	
		DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3			
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione del percorso protetto?	DPR 503/96 art. 1		NO	
		DM 236/89 art. 2			

5. VARIE					
Rif.	Ambito di Verifica	Rif. Normativo	SI	NO	Ulteriori Note
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	DPR 503/96 art. 6			
5.2	E' necessario prevedere l'inserimento o l'adeguamento dell'illuminazione pubblica?	DPR 503/96 art. 6			a) In prossimità dell'attraversamento pedonale, il fondo stradale <b>non presenta</b> rugosità al fine di segnalare la necessità di moderare la velocità;
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	DPR 503/96 art. 5		NO	
		DM 236/89 art. 8.2.1			



